


## Innamestops waterwinbedrijven, 1983-2002

Indicator | 27 juni 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze [link](#) [1] bekijken.

De kwaliteit van het door waterwinbedrijven ingenomen oppervlaktewater is niet altijd aanvaardbaar voor de productie van drinkwater. Op enkele locaties heeft dat de afgelopen jaren geleid tot tijdelijke stops van de inname van oppervlaktewater.



- [Download figuur](#) [2]
- [Download data \(xls\)](#) [3]

### Nog steeds innamestops bij Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch (zie figuur)

Bij het Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB) zijn er nog steeds een aantal onderbrekingen per jaar van de inname van Maaswater voor de spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch. De belangrijkste oorzaak van de innamestops is dat de kwaliteit van het Maaswater niet aan de criteria voldoet. Daarnaast komt het voor dat de inname moet stoppen omdat de hoeveelheid water onvoldoende is. Wanneer het Maaswater niet meer aan de kwaliteitscriteria voldoet kan dit natuurlijke en onnatuurlijke oorzaken hebben. Natuurlijke oorzaken zijn bijvoorbeeld een hoge troebelheid in het water of algenbloei. Dit laatste komt door een te geringe doorstroming in de Maas. Bij onnatuurlijke oorzaken is sprake van bijvoorbeeld lozingen van bestrijdingsmiddelen of calamiteiten met schepen.

### Situatie bij overige innamepunten (niet in de figuur)

Gedurende enkele perioden in 2001 en 2002 werden verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen geconstateerd bij het innamepunt te Nieuwegein van Watertransportmaatschappij Rijn-

Kennermerland. Door deze verontreinigingen waren innamestops of andere bedrijfstechnische maatregelen noodzakelijk. Op andere locaties zijn al een groot aantal jaren geen innamestops meer voorgekomen.

## Beleid

Zowel de overheid als de waterleidingbedrijven spannen zich in om ervoor te zorgen dat het drinkwater van voldoende kwaliteit is.

- De overheid zet beleid in gericht op het beperken van de emissies van schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater door verschillende emissiebeperkende maatregelen.
- Als de kwaliteit van het ingenomen oppervlakte water niet aan de eisen voldoet, nemen waterleidingbedrijven maatregelen, zoals bijmenging/suppletie van grondwater van goede kwaliteit en een tijdelijke innamestop van oppervlaktewater.

## Referenties

- WBB (2003). Jaarverslag 2002. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch.
- WRK (2003). Jaarverslag 2002. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland.

## Relevante informatie

- Ministerie van VROM (1993) Beleidsplan drink- en industriewatervoorziening, Deel.1: Ontwerp planologische kernbeslissing. Den Haag.
- Ministerie van VROM (1995). Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening, deel 3: Kabinetsstandpunt. Den Haag.

## Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). [Innamestops waterwinbedrijven, 1983-2002](#) [4] (indicator 0269, versie 04 , 27 juni 2003 ). [www.clo.nl](http://www.clo.nl). Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

**Bron-URL:** <https://www.clo.nl/indicatoren/nl026904>

### Links

[1] <https://www.clo.nl/indicatoren/nl0269> [2]

[https://www.clo.nl/sites/default/files/infographics/0269\\_001g\\_clo\\_04\\_nl.jpg](https://www.clo.nl/sites/default/files/infographics/0269_001g_clo_04_nl.jpg) [3]

<https://www.clo.nl/sites/default/files/datasets/c-0269-001g-clo-04-nl.xls> [4]

<https://www.clo.nl/indicatoren/nl026904>

